

DATE :	01/092024	Organisateur :		PMMC			
	CONTROLEUR	KK					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
10h28	Yamaha R1	100,9	95	OUI	Trop de bruit dynamique	OUI	Ajout d'une chicane
11h22	Honda 600RR	101	94	OUI	Trop de bruit dynamique	OUI	EXCLU
DATE :	08/09/2024	Organisateur :		MRC GAP			
	CONTROLEUR	CL					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
14H17	BMW 1000	103	95		Trop de bruit dynamique	OUI	Ajout d'une chicane
DATE :	13/09/2024	Organisateur :		MGB			
	CONTROLEUR	KK					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
16h07	BMW S1000R	109,1	93	NON	Perte d'une partie de l'échappement	NON	Réparation OK
DATE :	15/09/2024	Organisateur :		PMCA			
	CONTROLEUR	KK					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
10h00	PORSCHE GT3	101,2	95	OUI	Trop de bruit dynamique	OUI	EXCLUSION
DATE :	20/09/2024	Organisateur :		H2S			
	CONTROLEUR	JG					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
11h20	Yamaha R1	103-104	100	NON	Trop de bruit dynamique	OUI	
DATE :	27/09/2024	Organisateur :		ASPI RACING			
	CONTROLEUR	KK					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
09h04	KTM 1190	105	98	NON	Trop de bruit dynamique	OUI	Changement de ligne
DATE :	28/0924	Organisateur :		ASPI RACING			
	CONTROLEUR	KK					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR	CONTRÔLE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
09h39	KTM 1190	104,3	95	NON	Soucis ligne d'échappement	OUI	Ajout d'une chicane