

DATE :	02/08/2025	Organisateur :		SPOON RACING			
	CONTROLEUR	KK					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR DYNAMIQUE	CONTRÔLE STATIQUE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
11h10	BMW S1000R	110,6	92	NON	Trop de bruit dynamique	OUI	Changement de ligne
DATE :	04/08/2025	Organisateur :		LGS EVENTS			
	CONTROLEUR	KK					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR DYNAMIQUE	CONTRÔLE STATIQUE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
10h03	DUCAATI Panigale	110,8	100	OUI	Trop de bruit dynamique	NON	EXCLU
DATE :	11/08/2025	Organisateur :		TEAM SLA			
	CONTROLEUR	KK					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR DYNAMIQUE	CONTRÔLE STATIQUE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
14h22	BMW S1000R	111,7	99	NON	Avisé de mettre une chicane	OUI	OK
DATE :	16/08/2025	Organisateur :		DB SPORT			
	CONTROLEUR	KK					
HEURE	VÉHICULE	VALEUR DYNAMIQUE	CONTRÔLE STATIQUE	EXCLUSION	COMMENTAIRE	CONTRE VISITE	ANALYSE
14h13	BMW S1000R	113,6	94	OUI	Valve d'échappement défectueuse	OUI	Probleme solutionné