



Mesures acoustiques

Rapport mensuel

Période d'analyse	du 01/06/2022 au 30/06/2022
--------------------------	------------------------------------

<i>Référence interne du rapport</i>	<i>AZRA22-CIRCUIT-027</i>
<i>Date de production</i>	<i>18-07-2022</i>
Azimut Monitoring 50 rue Albert Einstein – Bâtiment Neptune – Alpespace 73800 Francin SAS au capital de 1 313 172 € R.C.S. Chambéry 490 080 447 TVA intracommunautaire FR 34 490 080 447	


Relevés sonores au point de référence :Radar

Date	Niveaux sonores sur plages horaires autorisées (dérogations non exclues)			Niveaux sonores hors plages horaires autorisées (dérogations non exclues)		
	LAeq (dBA)	L10 (dBA)	L90 (dBA)	LAeq (dBA)	L10 (dBA)	L90 (dBA)
01/06/2022	88	93	57	74,5	62	41
02/06/2022	70,5	57	41	69,5	52	40
03/06/2022	86,5	91	55	52,5	56	42
04/06/2022	86,5	91	56	56	55	44
05/06/2022	86	91	55	53	56	42
06/06/2022	86,5	92	51	48,5	50	40
07/06/2022	66	59	42	71	56	40
08/06/2022	87,5	92	52	49,5	51	40
09/06/2022	83	84	48	53	56	41
10/06/2022	85,5	90	50	59,5	52	40
11/06/2022	84,5	89	50	48,5	47	39
12/06/2022	83,5	87	52	47	47	40
13/06/2022	83,5	88	42	72	62	40
14/06/2022	75	71	41	71,5	60	40
15/06/2022	88,5	93	53	73	60	41
16/06/2022	67	66	41	69	51	40
17/06/2022	64	66	43	64,5	67	41
18/06/2022	62	67	44	66,5	71	43
19/06/2022	86,5	92	53	53	57	44
20/06/2022	87,5	93	53	75,5	64	43
21/06/2022	85	90	46	74,5	65	41
22/06/2022	69,5	60	41	72	59	41
23/06/2022	89	93	51	54	58	42
24/06/2022	89,5	94	51	87	85	44
25/06/2022	90,5	93	52	82	71	43
26/06/2022	90,5	93	50	56,5	55	42
27/06/2022	87,5	93	52	70	60	41
28/06/2022	88	93	57	74	59	44
29/06/2022	87,5	93	49	73,5	56	43
30/06/2022	50,5	52	43	49	51	41

Relevés sonores au point riverain: Marcel Cachin

Date	Relevés sur période de détection sur piste			Relevés hors périodes de détection sur piste			Emergence			
	LAeq (dBA)	L50 (dBA)	Durée	LAeq (dBA)	L50 (dBA)	Durée	Critère retenu	Emergence mesurée (dBA)	Emergence autorisée (dBA)	Excès réglementaire (dBA)
01/06/2022	55	46	08h30	56	47	03h30	L50	-1	5	Aucun
02/06/2022	52	45	02h30	54	46	09h30	L50	-1	7	Aucun
03/06/2022	53,5	45	07h00	56,5	46	05h00	L50	-1	6	Aucun
04/06/2022	58	49	07h15	55	49	04h45	L50	0	6	Aucun
05/06/2022	58	47	07h00	54	43	05h00	L50	4	6	Aucun
06/06/2022	53,5	44	06h45	52	44	05h15	L50	0	6	Aucun
07/06/2022	61	50	07h15	59	49	04h45	L50	1	6	Aucun
08/06/2022	66	51	07h00	56	45	05h00	L50	6	6	Aucun
09/06/2022	68	58	06h30	68	58	05h30	L50	0	6	Aucun
10/06/2022	60	51	08h30	59	50	03h30	L50	1	5	Aucun
11/06/2022	55	45	07h00	55	44	05h00	L50	1	6	Aucun
12/06/2022	55,5	46	07h00	52	44	05h00	L50	2	6	Aucun
13/06/2022	58	48	07h15	55	45	04h45	L50	3	6	Aucun
14/06/2022	55,5	44	08h30	56	46	03h30	L50	-2	5	Aucun
15/06/2022	55	49	08h15	55	49	03h45	L50	0	5	Aucun
16/06/2022	52,5	44	07h15	51	43	04h45	L50	1	6	Aucun
17/06/2022	56	46	06h15	56,5	46	05h45	L50	0	6	Aucun
18/06/2022	58	47	06h30	58,5	49	05h30	L50	-2	6	Aucun
19/06/2022	62	53	07h00	62,5	53	05h00	L50	0	6	Aucun
20/06/2022	59,5	51	08h45	56,5	48	03h15	L50	3	5	Aucun
21/06/2022	55	50	08h30	52	48	03h30	LAeq	3	5	Aucun
22/06/2022	63	54	04h00	59,5	49	08h00	L50	5	7	Aucun
23/06/2022	62	53	06h30	64,5	52	05h30	L50	1	6	Aucun
24/06/2022	62,5	48	09h30	53	47	02h30	L50	1	5	Aucun
25/06/2022	58,5	50	08h30	56	48	03h30	L50	2	5	Aucun
26/06/2022	59	50	07h30	57	50	04h30	L50	0	6	Aucun
27/06/2022	57,5	51	08h45	56	49	03h15	L50	2	5	Aucun
28/06/2022	57,5	50	08h30	59	51	03h30	L50	-1	5	Aucun
29/06/2022	52,5	50	08h00	62	48	04h00	L50	2	6	Aucun
30/06/2022				55	50	12h00				

EMERGENCES AU POINT RIVERAIN « Marcel Cachin »




A retenir :

Aucun excès d'émergence lié aux activités de roulage n'est constaté.

Relevés sonores au point riverain: Vassal

Date	Relevés sur période de détection sur piste			Relevés hors périodes de détection sur piste			Emergence			
	LAeq (dBA)	L50 (dBA)	Durée	LAeq (dBA)	L50 (dBA)	Durée	Critère retenu	Emergence mesurée (dBA)	Emergence autorisée (dBA)	Excès réglementaire (dBA)
01/06/2022	62	56	08h30	63,5	55	03h30	L50	1	5	Aucun
02/06/2022	61,5	55	02h30	62,5	56	09h30	L50	-1	7	Aucun
03/06/2022	63,5	58	07h00	64	56	05h00	L50	2	6	Aucun
04/06/2022	63,5	59	07h15	63,5	56	04h45	L50	3	6	Aucun
05/06/2022	62,5	58	07h00	62	55	05h00	L50	3	6	Aucun
06/06/2022	61	54	06h45	61,5	52	05h15	L50	2	6	Aucun
07/06/2022	63	58	07h15	63,5	58	04h45	L50	0	6	Aucun
08/06/2022	63,5	59	07h00	63	57	05h00	L50	2	6	Aucun
09/06/2022	66	60	06h30	67	61	05h30	L50	-1	6	Aucun
10/06/2022	62,5	57	08h30	62	56	03h30	L50	1	5	Aucun
11/06/2022	61,5	56	07h00	60,5	54	05h00	L50	2	6	Aucun
12/06/2022	61	55	07h00	61	54	05h00	L50	1	6	Aucun
13/06/2022	61,5	56	07h15	62,5	57	04h45	L50	-1	6	Aucun
14/06/2022	61,5	54	08h30	61,5	55	03h30	L50	-1	5	Aucun
15/06/2022	62	57	08h15	62,5	57	03h45	L50	0	5	Aucun
16/06/2022	62	58	07h15	62,5	59	04h45	LAeq	-0,5	6	Aucun
17/06/2022	62,5	58	06h15	62	59	05h45	LAeq	0,5	6	Aucun
18/06/2022	63	59	06h30	62,5	60	05h30	LAeq	0,5	6	Aucun
19/06/2022	62,5	60	07h00	62,5	59	05h00	LAeq	0	6	Aucun
20/06/2022	64	60	08h45	62,5	59	03h15	LAeq	1,5	5	Aucun
21/06/2022	63	60	08h30	62,5	59	03h30	LAeq	0,5	5	Aucun
22/06/2022	64	62	04h00	63,5	60	08h00	LAeq	0,5	7	Aucun
23/06/2022	65	63	06h30	64,5	62	05h30	LAeq	0,5	6	Aucun
24/06/2022	66,5	63	09h30	66	62	02h30	LAeq	0,5	5	Aucun
25/06/2022	65	64	08h30	63	61	03h30	LAeq	2	5	Aucun
26/06/2022	65,5	65	07h30	64,5	65	04h30	LAeq	1	6	Aucun
27/06/2022	66,5	66	08h45	63,5	62	03h15	LAeq	3	5	Aucun
28/06/2022	66,5	67	08h30	66	66	03h30	LAeq	0,5	5	Aucun
29/06/2022	67	67	08h00	65,5	65	04h00	LAeq	1,5	6	Aucun
30/06/2022				76	66	12h00				

EMERGENCES AU POINT RIVERAIN « Vassal »





A retenir :

Aucun excès d'émergence lié aux activités de roulage n'est constaté.

Relevés sonores au point riverain: Saint Martin

Date	Relevés sur période de détection sur piste			Relevés hors périodes de détection sur piste			Emergence			
	LAeq (dBA)	L50 (dBA)	Durée	LAeq (dBA)	L50 (dBA)	Durée	Critère retenu	Emergence mesurée (dBA)	Emergence autorisée (dBA)	Excès réglementaire (dBA)
01/06/2022	46,5	39	08h30	42	38	03h30	LAeq	4,5	5	Aucun
02/06/2022	40,5	38	02h30	43,5	38	09h30	L50	0	7	Aucun
03/06/2022	41,5	39	07h00	42	39	05h00	LAeq	-0,5	6	Aucun
04/06/2022	42,5	40	07h15	42	38	04h45	LAeq	0,5	6	Aucun
05/06/2022	44,5	42	07h00	41,5	39	05h00	LAeq	3	6	Aucun
06/06/2022	42,5	38	06h45	39,5	37	05h15	LAeq	3	6	Aucun
07/06/2022	46	43	07h15	44,5	42	04h45	LAeq	1,5	6	Aucun
08/06/2022	50	41	07h00	43	41	05h00	LAeq	7	6	1
09/06/2022	49	45	06h30	50,5	44	05h30	L50	1	6	Aucun
10/06/2022	46,5	42	08h30	45	40	03h30	LAeq	1,5	5	Aucun
11/06/2022	46,5	40	07h00	49,5	37	05h00	L50	3	6	Aucun
12/06/2022	44	38	07h00	39	37	05h00	LAeq	5	6	Aucun
13/06/2022	49,5	45	07h00	46	40	04h45	L50	5	6	Aucun
14/06/2022	48,5	43	08h30	43,5	40	03h30	LAeq	5	5	Aucun
15/06/2022	50	43	08h15	47,5	41	03h45	L50	2	5	Aucun
16/06/2022	47,5	47	07h15	47,5	47	04h45	LAeq	0	6	Aucun
17/06/2022	48,5	47	06h15	50,5	47	05h45	LAeq	-2	6	Aucun
18/06/2022	50	47	06h30	51	51	05h30	LAeq	-1	6	Aucun
19/06/2022	53,5	53	07h00	53	51	05h00	LAeq	0,5	6	Aucun
20/06/2022	52	51	08h45	52,5	50	03h15	LAeq	-0,5	5	Aucun
21/06/2022	53,5	53	08h30	51	46	03h30	LAeq	2,5	5	Aucun
22/06/2022	54,5	54	04h00	53	41	08h00	L50	13	7	6
23/06/2022	54,5	54	06h30	53,5	43	05h30	L50	11	6	5
24/06/2022	56,5	54	09h30	55,5	55	02h30	LAeq	1	5	Aucun
25/06/2022	55,5	56	08h30	53	46	03h30	L50	10	5	5
26/06/2022	60	56	07h30	57	57	04h30	LAeq	3	6	Aucun
27/06/2022	56	56	08h45	54	44	03h15	L50	12	5	7
28/06/2022	56	56	08h30	54	54	03h30	LAeq	2	5	Aucun
29/06/2022	59	59	08h00	58,5	59	04h00	LAeq	0,5	6	Aucun
30/06/2022				55	55	12h00				

EMERGENCES AU POINT RIVERAIN « Saint Martin »



A retenir :

- Le 08/06, l'excès d'émergence constaté est lié à des sources locales présentes de 15h15 à 15h30 et de 17h15 à 17h30 et non liées au roulage.
- Le 22/06, l'excès d'émergence constaté est lié à des sources locales notamment présentes de 11h à 12h et non liées au roulage.
- Le 22/06, l'excès d'émergence constaté est lié à des sources locales notamment présentes de 9h à 10h30 et non liées au roulage.
- Le 25/06, l'excès d'émergence constaté est lié à des sources locales notamment présentes à partir de 10h et non liées au roulage.
- Le 27/06, l'excès d'émergence constaté est lié à des sources locales notamment présentes à partir de 10h et en continu jusqu'à 14h et non liées au roulage.

Aucun excès d'émergence lié aux activités de roulage n'est constaté.

